

# АКТ

## обследования технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования

жилого здания по адресу: п. Мирный ул. Песочная, дом №5

год постройки: 1979

этажность: 5

количество подъездов: 4

Дата проведения обследования: «02» сентября 2013г.

### Сведения о строительных конструкциях

№ п\п	Конструктивные элементы	Основные материалы	Повреждения и дефекты	% повреждений от объёма	Вид ремонта
1	Фундаменты: -цоколь -отмостка	ж/б блоки штукатурка бетон	Видимых дефектов не выявлено Местами разрушение штукатурного слоя. Трещины в местах примыкания к стене, незначительное разрушение покрытия.	20 25	ТР ТР
2	Несущие стены	крупноразм. блок	Местное разрушение межблочных швов	10	ТР
3	Перегородки	гипсобетон	Видимых дефектов не выявлено		
4	Перекрытия	сборный ж/б настил	Видимых дефектов не выявлено		
5	Лестничные марши и площадки	бетонные	норма		
6	Несущие конструкции кровли	сборный ж/б	Видимых дефектов не выявлено		
7	Кровля	рулонное покрытие	Имеются трещины и незначительные вздутия.	5	ТР
8	Проемы: -окна -двери -разное	Деревянные металлические деревянные тамбурные двери	Частично разошлись покособились оконные рамы. Отсутствует оконная рама в 1,4 под. норма Окрасочный слой местами поврежден. Нет пружины в 3 под.	3 10	ТР ТР
9	Полы	бетонные	Отдельные незначительные выбоины, волосные трещины	17	ТР
10	Внутренняя отделка МОП	Штукатурка, побелка, окраска	Окрасочный слой потемнел, потеки на стенах. Частичное нарушение штукатурного слоя	25	ТР
11	Наружная отделка	Окраска водным составом	Окрасочный слой потемнел	10	ТР
12	Разное: -балконы -козырьки	Бетонные ж/б	Краевое разрушение плит балконов Краевое разрушение плит козырьков	5 10	ТР ТР

### Сведения об инженерном оборудовании здания

№ п\п	Инженерное оборудование (подчеркнуть источник)	Основные материалы	Повреждения и дефекты	% повреждений от объёма	Вид ремонта
1	Система отопления ( <u>центральное</u> , АГВ, печное)	Металлические стояки	В норме		
2	Холодное водоснабжение	Металлические стояки, отводы	В норме		
4	Канализация	Чугунные трубы	Коррозия отдельных участков. Капельные течи в местах муфтовых соединений	5	ТР
5	Электрооборудование	Скрытая эл/проводка, медная	норма		
6	Газоснабжение( <u>сетевое</u> , балонное)	Внутридомовые коммуникации из стальных труб	норма		

Общий износ -12%

**Подписи:**

**Представители ООО «Мирненское ЖКХ»**

Заместитель директора \_\_\_\_\_ Анкудинова Н.С.  
 Мастер жилого фонда \_\_\_\_\_ Цимциляева М.А.  
 Мастер жилого фонда \_\_\_\_\_ Ведехин В.В.  
 Мастер по электросетям \_\_\_\_\_ Овчинников Н.К.