

**АКТ**  
**обследования технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования жилого дома**

Адрес: пос. Мирный, ул. Полевая, дом №2

Год постройки: 1960год

Этажность: 2 этажа

Количество подъездов: 2 подъезда

Дата проведения технического обследования « 02 » сентября 2013г.

Сведения о строительных конструкциях:

№ п/п	Конструктивные элементы	Основные материалы	Повреждения и дефекты (согласно ВСН53-86р)	% поврежденных от объёма	Вид ремонта
1	2	3	4	5	6
1	<b>Фундаменты:</b>  - цоколь  - отмостка	Ленточные крупноблочные  Штукатурка  Бетонная	Видимых дефектов не обнаружено  незначительные трещины,отслоение местами покрывочного слоя  Трещины в местах примыкания к стене,незначительное разрушение поверхностного слоя	5  5	ТР  ТР
2	<b>Несущие стены</b>	Кирпичные	Видимых дефектов не обнаружено		
3	<b>Перегородки</b>	Кирпичные, гипсобетонные	Видимых дефектов не обнаружено		
4	<b>Перекрытия</b>	Ж/бетонные	Норма		
5	<b>Лестничные марши и площадки</b>	Ж/бетонные	Незначительные трещины	3	ТР
6	<b>Несущие конструкции кровли</b>	Деревянные	Видимых дефектов не обнаружено		
7	<b>Кровля</b>	Шифер	Мелкие повреждения и сколы покраям	5	ТР
8	<b>Оконные заполнения</b>	Деревянные	Отсутствие оконных отливов по всему зданию		
9	<b>Дверные заполнения</b>	Деревянная и металлическая	Отслоение окрасочного слоя	3	ТР
10	<b>Полы</b>	Бетонные, цементные	Наблюдается стирание в ходовых местах	10	ТР
11	<b>Внутренняя отделка МОП</b>	Штукатурка, побелка и покраска	Осыпание штукатурки,отслоение местами окрасочного слоя.	3	ТР
12	<b>Наружная отделка</b>	Кладка под расшивку швов	Незначительные трещины	5	ТР
13	<b>Разное:</b> - балконы, лоджии  - козырьки	Балконы ж/б  Ж/бетонные встроенные	Краевое разрушение плит на балконах  Разрушение гидроизоляции козырьков	15  10	ТР  ТР

	- водостоки	Неорганизован.			
--	-------------	----------------	--	--	--





**Сведения об инженерном оборудовании здания**

№ п/п	Инженерное оборудование (подчеркнуть источник)	Основные материалы	Повреждения и дефекты (согласно ВСН 53-866р)	% повреждений от объёма	Вид ремонта
1	2	3	4	5	6
1	<u>Система отопления (центральное, АГВ, печное)</u>	Стальные трубы	Поражение коррозией отдельных участков	5	ТР
2	<u>Холодное водоснабжение</u>	Стальные и ПЭТ трубы	Норма		
3	<u>Канализация</u>	Чугунные трубы	Поражение коррозией отдельных участков	15	ТР
4	<u>Электроснабжение</u>	Скрытая электропроводка - медная	Норма		
5	<u>Газоснабжение (сетевое, балонное)</u>	Внутридомовые коммуникации из стальных труб	Норма		

Подписи:

Представители УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

Зам. Директора ООО «Мирненское ЖКХ»  
 Мастер жилого фонда ООО «Мирненское ЖКХ»  
 Мастер жилого фонда ООО «Мирненское ЖКХ»  
 Мастер по электросетям ООО «Мирненское ЖКХ»

  
 \_\_\_\_\_ Анкудинова Н.С.  
  
 \_\_\_\_\_ Димциляева М.А.  
  
 \_\_\_\_\_ Ведехин В.В.  
  
 \_\_\_\_\_ Овчинников Н.К.