

АКТ
обследования технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования жилого дома

Адрес: пос. Мирный, ул. Строителей, дом №7

Год постройки: 1961 год

Этажность: 3 этажа

Количество подъездов: 2 подъезда

Дата проведения технического обследования « 02 » сентября 2013г.

Сведения о строительных конструкциях:

№ п/п	Конструктивные элементы	Основные материалы	Повреждения и дефекты (согласно ВСН53-86р)	% повреждений от объёма	Вид ремонта
1	2	3	4	5	6
1	Фундаменты: - цоколь - отмостка	Ленточные крупноблочные Штукатурка Бетонная	Видимых дефектов не обнаружено Местами отслоение покрывочного слоя. Трещины в местах примыкания к стене, местами просадки	 15 15	 ТР ТР
2	Несущие стены	Крупноразмер. Блоки	Видимых дефектов не обнаружено		
3	Перегородки	Кирпичные, Гипсобетонные	Видимых дефектов не обнаружено		
4	Перекрытия	Ж/бетонные Плиты	Видимых дефектов не обнаружено		
5	Лестничные марши и площадки	Бетонные плиты, ж/б марши	Норма		
6	Несущие конструкции кровли	Деревянные	Видимых дефектов не обнаружено		
7	Кровля	Шифер	Местами сколы и трещины	13	ТР
8	Оконные заполнения	Деревянные	Оконные переплёты частично разошлись	5	ТР
9	Дверные заполнения	Металлические	Норма		
10	Полы	Бетонные, цементные	Стирание поверхности в ходовых местах	10	ТР
11	Внутренняя отделка МОП	Штукатурка, побелка и покраска	Норма		
12	Наружная отделка	Окраска водным составом	Окрасочный слой потемнел, местами повреждён	20	ТР
13	Разное: - балконы, лоджии - козырьки - водостоки	Балконы ж/б без консолей Ж/бетонные встроенные Неорганизован.	Краевое разрушение плит Краевое разрушение плит козырьков	2 5	ТР ТР

Сведения об инженерном оборудовании здания





№ п/п	Инженерное оборудование (подчеркнуть источник)	Основные материалы	Повреждения и дефекты (согласно ВСН 53-866р)	% поврежденных от объема	Вид ремонта
1	2	3	4	5	6
1	<u>Система отопления (центральное, АГВ, печное)</u>	Стальные трубы	Норма		
2	<u>Холодное водоснабжение</u>	Стальные и ПЭТ трубы	Норма		
3	<u>Канализация</u>	Чугунные трубы	Поражение коррозией отдельных участков	21	ТР
4	<u>Электроснабжение</u>	Скрытая электропроводка - алюминиевая	Не отвечает требованиям электро- безопасности	45	ТР
5	<u>Газоснабжение (сетевое, баллонное)</u>	Внутридомовые коммуникации из стальных труб	Норма		

Общий износ -14,8%

Подписи:

Представители УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

Зам. Директора ООО «Мирненское ЖКХ»
 Мастер жилого фонда ООО «Мирненское ЖКХ»
 Мастер жилого фонда ООО «Мирненское ЖКХ»
 Мастер по электросетям ООО «Мирненское ЖКХ»

 Анисудинова Н.С.
 Симцильева М.А.
 Ведехин В.В.
 Овчинников Н.К.